



Recipe


コーティングレジンで2つの仕上がり グロスとマットの雫ピアス

〈材料・道具〉



商品情報は2023年3月時点のものです

- UV-LED レジン星の雫
- コーティングレジン〈グロス〉
- コーティングレジン〈マット〉
- フロッキーチップ
- UV-LED ライト
- シリコンモールド〈雫〉
- 調色パレット
- 調色スティック
- ピアス金具
- チェーン
- ヒートン
- C カン



調色スティックニードルの先にUV-LED レジン星の雫を取り、シリコンモールド雫のピンありの方のピンの周囲を埋めるように2〜3回付けます。




①の様子をモールドの下側から見たところ。この作業で、先端の気泡による欠けを防ぎます。



そのままレジンをはみ出ないようにモールドに入れ、UV-LED ライトで照射して硬化させ、人肌くらいの温度まで冷めたらモールドから抜きます。



バリが出た場合はヤスリで削って整えます。雫の下側の欠けている部分にレジンを書いて形を整え、ライトを照射して硬化させます。




④のヒートンの穴にスティックでレジンを少量入れます。ヒートンの先端にもレジン付けます。



⑤を穴に刺し、ライトを照射して接着させます。同じものを2個作ります。



コーティングレジン〈グロス〉をフロッキーチップに付け、雫パーツ全体に塗ります。



持ったままライトを照射し、硬化します。



もう一度コーティングレジン〈グロス〉をフロッキーチップに付けて雫パーツ全体に塗り、ライトで硬化します。



コーティングレジン〈マット〉をフロッキーチップに取り、雫パーツ全体に塗り、持ったままライトを照射し、硬化します。



もう一度コーティングレジン〈マット〉をフロッキーチップに取って雫パーツ全体に塗り、ライトで硬化します。



ヒートン、チェーン、ピアス金具をC カンでつなぎます。