



宝石の雫「兆し」「実り」で作る 鉱物風リング

〈材料・道具〉



- UV-LED レジン星の雫
- ソフトモールド〈リング〉
- タフレクトモールド〈鉱物 B〉
- 宝石の雫〈浅缥色〉
- 調色スティック
- 調色パレット
- UV-LED ライト
- ハンディーヒーター
- レジンクリーナー
- 綿棒

商品情報は 2024 年 5 月時点のものです

1



調色パレットに UV-LED レジン星の雫と宝石の雫〈浅缥色〉を入れ、調色スティックでムラがなくなるまでよく混ぜます。

2



ハンディヒーターを当てて気泡を消します。

3




タフレクトモールド〈鉱物 B-a〉に②の着色レジンをは半分くらいまで入れます。

4



そのまま無着色のレジンを中心からゆっくりと流し、モールドの上まで入れます。

5



UV-LED ライトを照射して硬化させます。

6



Point!
モールドが冷めてしまうと抜きにくくなるので注意!

人肌くらいの温度まで冷めたら、隙間にレジンクリーナーを染み込ませ、モールドから抜きます。こうすることでモールドの傷みを防ぎます。

7



同様に同じ鉱物パーツをもう一個作ります。

8




ソフトモールド〈リング〉の好みのサイズに無着色レジンを入れます。

9




UV-LED ライトを照射して硬化させ、モールドから抜きます。

10



リングに少量の無着色レジンをつけ、⑦の鉱物パーツを乗せます。

11



UV-LED ライトを照射して接着します。

12



同様にもう一個の鉱物パーツもレジンで接着します。