



UV-LED レジン空の雫で作る

フレームピアス

〈材料・道具〉



- UV-LED レジン空の雫
- 調色スティック
- UV-LED ライト
- メタルリング
- ミックスフラワー
- 9 ピン
- ピアス金具
- 丸カン
- クリアファイル
- マスキングテープ
- ピンセット
- 平ヤットコ

商品情報は 2025 年 6 月時点のものです


※シルバーはマイカフレークを封入しております

1



カットしたクリアファイルに粘着面を上にしたマスキングテープを貼り、台を作ります。上にメタルリングをしっかりと貼ります。

2




リングの内側全体に薄くレジンをのばし入れます。

3



UV-LED ライトで 1 分照射して硬化させます。

4




更に全体に薄くレジンを入れます。

5



ミックスフラワーを入れ、バランスを整えます。

6



ライトで 1 分照射して硬化させます。

7



ミックスフラワーが埋まるようにレジンを入れ、UV-LED ライトを 2 分照射して硬化させます。

8



台座からゆっくりとはがして裏返します。

9



上部にレジンを薄く塗り、カットした 9 ピンを乗せます。

10



9 ピンを持って固定しながら、ライトで 1 分照射して硬化して接着します。

11



9 ピンが埋まるようにレジンを入れ、UV-LED ライトを 2 分照射して硬化します。

12



丸カンでピアス金具とつないで完成。