


Recipe

シリコンモールド雫で作る


グロス&マット雫ピアス

〈材料〉




商品情報は 2019 年 7 月時点のものです

- UV-LED レジン雫の雫〈ハードタイプ〉
- シリコンモールド〈雫〉
- 宝石の雫〈グロス、マット〉
- UV-LED ライト
- 調色スティック
- ポンポンアタッチメント
- ヒートン
- ピアス金具
- チェーン
- C カン
- 平ヤットコ
- ヤスリ



調色スティックニードルの先に UV-LED レジン雫の雫を取り、シリコンモールド雫のピンありの方のピンの周囲を埋めるように 2～3 回付けます。



①の様子をモールドの下側から見たところ。この作業で、先端の気泡による欠けを防ぎます。



そのままレジンをはみ出ないようにモールドに入れます。



UV-LED ハンディライトで 1 分照射して硬化させ、人肌くらいの温度まで冷めたらモールドから抜きます。




バリが出た場合は、ヤスリで削って整えます。



雫の下側の欠けている部分にレジン塗って形を整え、ライトを照射して硬化させます。



⑥のヒートンの穴にスティックでレジン少量入れます。



ヒートンの先端にもレジンをつけ、穴に刺し、ライトを 1 分照射して硬化させます。同じものを 5 個作ります。



ヒートン部分をヤットコでつかみ、ポンポンアタッチメントを使って宝石の雫〈グロス〉を塗ってよく乾かします。これを 2 個作ります。



ヒートン部分をヤットコでつかみ、ポンポンアタッチメントを使って宝石の雫〈マット〉を塗ってよく乾かします。これを 3 個作ります。



C カンにチェーンを通し入れピアス金具を付けて完成です。

